

# 機械に巻き込まれ 左腕切断、死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

## 機械に巻き込まれたか？ 金属加工工場で作業中の男性死亡 左腕が切断された状態

2023/7/22(土) 11:21

21日午後11時ごろ、兵庫県の金属加工工場で、金属加工の作業中だった男性従業員（64）が倒れているのを、同僚の男性（24）が見つけた。119番した。

病院に搬送されたが、約2時間後に死亡が確認された。

発見時は意識がなく、左腕が切断された状態だった。

大型のロール状の機械などのそばで倒れており、機械に衣服の一部が付いていた。

何らかの原因で機械に巻き込まれた可能性もあるとみて原因を調べる。