

機械に 指を挟まれ、骨折

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

作業中の19歳の男性 機械に指を挟まれ 骨折の大けが

2023/7/6(木) 17:03

6日午前8時過ぎ、長野県の印刷会社の本社の工場で、作業をしていた工員の男性（19）が、紙を積む機械に左手を挟まれました。

この事故で、男性は、人差し指の骨を折る大けがをしました。

警察で、詳しい事故の状況などについて調べています。