

バックのトラックの下敷き 歩道の女性死亡

バックは、とにかく「危険」
しっかり「安全確認」し、「慎重」に！

バックする前には
必ず、自分の目で
進行方向や周囲の安全確認をしましょう

後方の状況を把握せずには…バック出来ない

北斗市 バックするトラックにはねられ 下敷きになり 歩道を歩いていた女性死亡

トラックは、車道からバックして
わき道に入ろうとしていた

警察は後方の確認を怠ったのが原因とみて調べている

2023年07月19日 05時49分

18日午前10時ごろ、北斗市七重浜4丁目で、歩道を歩いていた女性（85）が、車道からバックしながら脇道に入ろうとしていたトラックにはねられ、病院に運ばれましたがその後、死亡が確認されました。

警察は、トラックを運転していた会社員の男性容疑者（55）を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、容疑を認めているということです。

警察は、後方の確認を怠ったのが事故の原因とみて、今後、過失運転致死の容疑に切り替えてさらに調べることにしています。