

機械に挟まれ 死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど、慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

作業にあたっていた男性が 機械に挟まれ死亡

2023/8/18(金) 16:20

18日午前6時10分ごろ、京都府にある工場で、作業にあっていた男性が機械に挟まれた状態で発見されたということです。

男性はその後病院へ搬送されましたが死亡が確認されました。男性は機械の管理などの作業にあっていたということです。

警察は当時の状況を詳しく調べています。