

トラクター転落 大けが

重機・トラクターの積み降し時は

登坂板の位置

地面の水平を確認しましょう

重機・トラクターを運転するときは

慣れてきた時ほど慎重に!

作業中のトラクターが 斜面を3.3メートル転落 男性が骨盤を折る大けが

2023/8/6(日) 16:53

6日午前10時過ぎ、長野県で90歳の男性がトラクターに乗って作業をしていたところ、畑の外側のコンクリートの斜面をトラクターごと転落しました。

近所の人が見つけたら119番通報しました。

男性は病院に搬送されましたが、骨盤の骨を折るなどの重傷です。命に別状はないということです。

畑から斜面下の道路までは約3.3メートルあり、警察が事故の原因を調べています。