

トラクター横転 下敷き、死亡

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

重機・トラクターを運転するときは
慣れてきた時ほど慎重に!

横転したトラクターの下敷き 男性死亡

のり面近くで横転していた

2023/9/12(火) 12:00

11日午前10時20分ごろ、岩手県の休耕田で、男性（65）が横転したトラクターの下敷きになっているのを近所の人に発見されました。

男性は病院に運ばれましたが、およそ1時間半後、後腹膜出血により死亡が確認されました。

警察によりますと休耕田は男性の自宅からおよそ60メートル離れた場所
にあり、トラクターは休耕田ののり面近くで横転していました。

エンジンは止まっていたということです。

警察が詳しい事故の原因を調べています。