

巻き込まれ死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど、慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

体を巻き込まれないような服装で作業しましょう
服のすそやそでがひらひらした服装は絶対禁止

ベルトコンベアに巻き込まれ

1人で作業中の男性が死亡

ベルコンに首の部分を巻き込まれてぐったりしていた

2023/9/1(金) 12:29

31日午前、新潟県の農園の作業場で、男性（35）が苗トレーを積み上げる機械のベルトコンベアに首の部分を巻き込まれぐったりした状態となっているところを別の従業員が発見し119番通報しました。

男性は当時一人で作業していたといいます。

男性は意識不明の重体となっていました。その後、31日午後10時前に搬送先の病院で死亡しました。