

令和5年 秋の全国交通安全運動

令和5年9月21日～令和5年9月30日

下敷き死亡

作業前は

『事前打ち合わせ』と、『逃げ場』の確保

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

建築工事現場

長さ15メートルのコンクリート崩落

下敷きとなった男性死亡

2023/9/23(土) 16:00

22日午前10時頃、福岡県の建築工事現場で、地下で作業していた会社員の男性（38）が崩落したコンクリートの下敷きとなりました。

男性は病院に搬送されたが、約2時間半後に死亡が確認されました。

警察の発表では、コンクリートは長さ約15メートル、幅約1メートル、厚さ約50センチ。

建物の床下部分にあり、この約3メートル下で作業をしていた男性のところに落ちてきたということです。

現場にいたほかの作業員にけがはありませんでした。