

令和5年 秋の全国交通安全運動

令和5年9月21日～令和5年9月30日

フックが外れた

レバーブロック、ワイヤー、フック、シャックルの
安全点検

玉掛け・荷締め・荷ほどき
レバーブロック、ワイヤーの扱いに注意しましょう

フックが外れた！ 10トンのコンテナを落とした反動で クレーン車、激しく地面にたたきつけられる 助手席の男性死亡、負傷しなかった運転手が通報

2023/9/18(月) 14:23

16日午後6時50分ごろ、埼玉県の産業廃棄物処理場の敷地内で、クレーン車に乗ってコンテナ積載作業をしていた従業員の男性（42）が、コンテナが誤落下した反動で車内で全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。

警察によると、クレーン車は男性従業員（26）が運転し、42歳男性は助手席に乗っていた。

約10トンのコンテナを持ち上げる作業中、何らかの原因でクレーン車とコンテナをつなぐフックが外れました。

その反動でクレーン車は上下に揺れ、前方が地面に激しくたたきつけられました。

車内にいた42歳男性は胸などを強く打ったという。

運転していた男性従業員が通報した。男性従業員にけがはなかった。