

令和5年 秋の全国交通安全運動

令和5年9月21日～令和5年9月30日

クレーンから外れ

ユニックのワイヤー、フックの安全点検

レバーブロック、ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

玉掛け・荷締め・荷ほどき

レバーブロック、ワイヤーの扱いに注意しましょう

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと

『逃げ場』の確保

クレーンから外れ

15トンの鉄骨ごと作業員落下

5人巻き込まれ2人死亡

2023/9/19(火) 16:02

19日午前9時半ごろ、東京都にあるビルの建設現場で、7階部分で作業していた作業員が鉄骨とともに3階部分まで落下しました。

当時、作業員が乗った重さおよそ15トンの鉄骨をクレーンで吊るしていましたが、何らかの原因でクレーンから外れ、鉄骨ごと作業員が落下したということです。

この事故で20代～40代の男性作業員5人が巻き込まれ、30代と40代の男性2人が死亡しました。3人は意識はあるということです。

現場は東京駅前の再開発エリアにある51階建ての複合商業施設の建設現場。