

トラクターに 巻き込まれ

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど

流れ作業におちいりやすくなります

トラクターの ロータリーに足を巻き込まれ 種まき作業をしていた男性死亡

2023/10/18(水) 19:26

18日午後1時45分ごろ、福井県の水田で、大麦の種まき作業をしていた男性（72）が、トラクターに巻き込まれ死亡しました。

警察の調べによると、トラクターを運転していた男性から「一緒に作業していた人がトラクターのロータリーに足を巻きこまれた」と119番通報がありました。

男性は心肺停止の状態と病院に搬送されたが、約1時間後に死亡が確認されました。死因は出血性ショック。

男性は種まき作業をしていたとみられ、同署はトラクターを運転していた男性から話を聞くなどして詳しい原因を調べることにしています。