

早朝5時 信号柱に衝突

2時間走行、15分休憩
守ろう！ 自分の命、他人の命

前方で・・・何が起こるかわかりません
わき見は厳禁

前方で・・・何が起こるかわかりません
車間距離を十分にとりましょう

早朝5時 交差点
大型トレーラーが信号柱に衝突
倒れた信号機につながっていた電線が垂れ下がり
トレーラーの後ろを走行していたユニック車が
垂れ下がった電線を引っ張り
反対車線の信号機も、2本倒れる

2023/10/16(月) 9:50

16日午前5時半すぎ、福岡県の国道の交差点で、走行中の大型トレーラーが信号機に衝突し倒れる事故がありました。

この影響で、信号機につながっていた電線が垂れ下がり、トレーラーの後ろを走っていたユニック車が電線を引っ張ったことで反対車線の信号機2本も倒れ、合わせて3本の信号機が倒れました。

この事故によるケガ人はいないということです。

現場は片側2車線の見通しの良い交差点で、警察がトレーラーを運転していた30代の男性に話を聞き、事故の原因を詳しく調べています。