

重トレーラーの積荷 歩道橋に衝突

『積荷の高さ』の確認と、
『走行ルート』の確認

高さ4.7メートルの歩道橋 重トレーラーの積載物が衝突 歩道橋破損

2023/11/27(月) 20:13

27日午後2時45分頃、宮城県の国道で、走行中の大型トレーラーの積載物が歩道橋に衝突しました。

歩道橋が破損し、一部の車線で通行規制が行われています。けが人はいませんでした。

歩道橋を管理する国土交通省仙台河川国道事務所や仙台南署によると、道路から歩道橋までの高さは4.7メートル。

積載物は円筒形で、トレーラーの運転手は「工場の部品を運搬していた」と話しているという。