

初冬期の事故防止

忘れるな！ あの瞬間のヒヤリハット
凍結しやすい場所では、常に路面凍結を想定する

事故を起こさないために
相手を思いやり、余裕をもった運転が大切です

日没前後の「**薄暮時間帯**」は注意！
歩行者・自転車を見落とさないように気を付けましょう！

スピードダウンの徹底！

事故防止のため 「**早めの休憩**を」
～2時間走行、15分休憩～

《**挟まれ・墜落・転落・下敷き** 注意》

深夜4時 **押しボタン式**の信号機 大型トラックにはねられ

横断歩道を渡っていた51歳男性、**意識不明の重体**

◇『**押しボタン信号**』の横断歩道◇

◇『**ボタンを押さず**』渡って来るかもしれない、**注意**しましょう◇

2023/11/9(木) 14:10

9日午前4時半前、愛媛県の市道で40代の男性が運転する**大型トラック**が、**横断歩道**を歩いて渡っていた男性（51）をはねました。男性は頭を強く打ち、病院に搬送されましたが、**意識不明の重体**です。現場には**夜間、押しボタン式**になる**信号機**が設置されていますが、事故当時の**信号機**の状況は分かりません。警察はトラックを運転していた男性から話を聞くなどして、事故の詳しい状況などを調べています。

夜8時 **工場**で**排気口**の**清掃作業**中に**転落** 27歳の**男性死亡**

◇**足を滑らせ、荷台**からの**転落**に**注意**しましょう◇

◇**荷台、運転席**から降りる時は、「**足元**」の**確認**◇

◇**荷台・道具**の**整理整頓**で**労災事故防止**◇

2023/11/09 05:52

8日午後8時半ごろ、大分県にある鉄鋼メーカーの**工場**で、「**作業員が転落した**」と消防に通報がありました。この事故で、**会社員の男性**（27）が意識のない状態で病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に**死亡**が確認されました。警察によりますと、男性は工場内の**排気口**の**清掃作業**をしていて、その最中に**転落**したということです。警察が当時の状況や事故の原因を調べています。

夜8時 **信号交差点** “**右直事故**”

右折しようとした軽乗用車と
対向車線を直進してきた乗用車が衝突

軽乗用車が横転、女性1人車内に閉じ込められる

◇**交差点の右折**は・・・十分に**余裕**を持って、**直進車・歩行者**に**注意**しましょう◇

◇**右折車と直進車の事故** ⇨ “**右直事故**”◇

◇**直進車のスピード**が出ている場合が多い ⇨ **大きな事故**になりやすい◇

2023/11/9(木) 9:16

8日午後8時すぎ、広島県の国道の**信号交差点**で、**右折しようとしていた軽乗用車**と**対向車線を直進してきた乗用車**が衝突しました。この事故で、**軽乗用車**が**横転**し乗っていた**女性1人**が**車内に閉じ込められ**ましたが、無事に救出されました。女性は**軽傷**だということです。