

転落

腰の骨を折る重傷

荷台・道具の整理整頓で、**労災事故防止**

積み降し作業中の、荷台からの**墜落・転落**に注意しましょう

足を滑らせ、荷台からの**転落**に注意しましょう

荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認

『背中を荷台の外側に向けない』ようにする
(後ずさりは厳禁)

足場から**13メートル**下に**転落** 足場解体作業中の 男性会社員が、**腰の骨**を折る**重傷**

2023/11/10 21:01

10日午前11時10分ごろ、群馬県の橋の現場で、足場の解体作業をしていた男性会社員（22）が足場から約13メートル下ののり面に転落しました。男性は腰の骨を折る重傷です。

警察によると、足場は橋沿いに水道管を敷設した際に設置したもので、男性は他の作業員ら3人と高所作業車を使って解体作業をしていました。同署が事故原因を調べています。