

サイドブレーキの 確認

駐車・停車時は

『サイドブレーキ』の確認と、『輪留め』の設置

午前4時前 1人でごみ収集作業中

車のドアと壁に挟まれ死亡

現場は下り坂、収集車が動き出したか

サイドブレーキを確実に引いていなかったか？

2023/10/27(金) 10:26

27日午前3時45分ごろ、広島県の市道でごみの収集作業をしていた会社員の男性（68）が運転席のドアと建物の外壁に挟まれました。

目撃者から通報を受けた警察官が到着した際、すでに男性は意識はなく病院へ搬送されましたが、およそ1時間後に死亡しました。

死因は窒息死でした。

現場は下り坂で、警察は、男性がごみの収集作業中、車を停止させ降りようとした際、サイドブレーキが緩かったため車が徐々に動き出し、車のドアと外壁に挟まれた可能性が高いとみています。