

冬季 踏切は慎重に

踏切手前

スリップしやすいので、早めのブレーキ

踏切通過時の基本中の基本

「窓を開け、音を聞き、左右確認」

遮断機が下りた踏切に進入か

午後8時前 電車と乗用車が衝突

約700人の帰宅の足に影響

2023/11/15(水) 19:38

14日午後7時50分ごろ、富山県の踏切で列車と乗用車が衝突しました。
この事故で、乗用車を運転していた会社員の男性（23）が肺挫傷などで重傷です。

鉄道会社によりますと乗用車は踏切の遮断機が下りているにもかかわらず踏切の中に入ってきたということで警察が事故の原因を調べています。

この事故でおよそ700人に影響が出ました。