

足が 切断された

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと
『逃げ場』の確保

ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

敷き鉄板の積み降し作業時
ユニック作業に注意しましょう

「1人、足が切断されている」
鉄塔の解体作業中

クレーンで吊っていた鉄塔の一部が落下
地上で作業中の男性2人が巻き込まれる
意識不明の重体で病院に搬送
うち1人は、太ももから下が切断されているという

2023年11月16日 午後7:15

16日午前11時ごろ、兵庫県の造船所で「1人、足が切断されている」と、作業員の男性から消防に通報がありました。

警察や消防によると、造船所内の鉄塔の解体作業中、クレーンで吊っていた鉄塔の一部が落下したという。

地上で作業をしていたいずれも30代くらいの作業員の男性2人が巻き込まれ、意識不明の重体で病院に運ばれました。

2人のうち1人は、太ももから下が切断されているという。

警察が当時の状況をくわしく調べています。