

# バケツ落下 足首を切断

用途外使用は厳禁

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、

流れ作業におちいりやすくなります

## 「足首にあたり切断した」

タイヤショベルのバケツで杭を打つ作業中  
突然、バケツが外れ、男性の足にあたった  
30代男性、病院に搬送

2023/11/30 15:28

30日午前11時半ごろ、上士幌町の牧場で「タイヤショベルのバケツが落下して男性の左足首にあたり切断した」と通報がありました。

この事故で、30代の男性が病院に搬送されましたが、会話が可能で命に別条はないということです。

牧場では除雪などに使うタイヤショベルのバケツを上下させ、木製の杭を打つ作業をしていましたが、突然バケツが外れ、杭を支えていた男性の足にあたったということです。