

# 左後輪の タイヤ脱落

脱落するタイヤは、  
左後軸が全体の90%強

タイヤ・ホイール・ハブボルトの  
点検を確実に行いましょう

## 午後6時 登別 普通貨物車から 左後輪のタイヤ脱落し、 転がり、歩行者に衝突 男性けが

2023/12/09 07時06分

8日午後6時すぎ、登別市の道道782号線で、走行中の普通貨物車の左後輪のタイヤが外れ、歩道を歩いていた50代の男性に前方から衝突する事故がありました。

警察によりますと、男性は右手首を打撲するけがをして病院に搬送されました。

現場は、片側2車線の直線で、歩道側の車線を走っていた普通貨物車からタイヤが外れて転がり、歩いていた男性に衝突したということです。

警察は、定期的にナットが締めつけられているかの確認や、走行中にふらつきや異音がした場合は、すぐに安全な場所に停車し、車の状態を確認するよう注意を呼びかけています。