

大型トラックの 左後輪のタイヤ脱落

脱落するタイヤは、
左後軸が全体の90%強

タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実に行いましょう

警察は、定期的にナットが締めつけられているかの確認や、
走行中にふらつきや違和感のある音がした場合は、
すぐに安全な場所に停車し、車の状態を確認するよう
注意を呼びかけています

知内町 走行中の大型トラックの 左後輪のタイヤ2本脱落

2023/12/12 20時17分

12日午前11時20分ごろ、知内町の国道228号線で大型トラックの運転手から「トラックの左後ろのタイヤが2本外れてしまった」と警察に通報がありました。

警察によりますと、大型トラックは、走行中に左後輪のタイヤ2本が外れ、その状態でおおよそ500メートルほど走行した後に停止したということです。この事故でけがをした人はいませんでした。

警察の調べに対して、トラックの運転手は、「ガリガリという音がしたため停止して確認してみるとタイヤが外れていた」と話しているということです。