

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強 タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実に行いましょう

《冬期間の事故防止》

- 天候・道路状況に応じた運転 ⇒ **スピードダウン**
- 視界不良時の車間距離の確保 ⇒ **事故を回避できる車間距離**
- 交差点における安全確認の徹底 ⇒ **歩行者、信号、標識**

スピードダウンの徹底！

事故防止のため 「**早めの休憩**を」
～2時間走行、15分休憩～

《冬期間の労働災害防止》

- 走るな、転ぶぞ、屋外作業、凍結路面は目に見えないぞ
- 寒い外、心も体も、冷えている、あせると危ない、冬の外仕事

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

《作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう》

稚内 路面は**圧雪状態** 通勤時間帯に**路線バス**が対向車線にはみ出し **乗用車と衝突**

その後、歩道に突っ込み、電柱に衝突

◇アイスバーン スピードダウンと車間距離◇

◇アイスバーンなどの凍結路面では◇

◇急ブレーキ、急ハンドルは禁物！ 慌てず焦らず走行しましょう◇

2023/12/26(火) 11:47

26日午前7時半ごろ、稚内市の道道で、走行中の**路線バス**が対向車線を走る**乗用車**と衝突し、はずみで歩道に突っ込み電柱に衝突して止まりました。事故当時、路線バスは営業所を出て始発のバス停に向かう途中だったため乗客はいなかったほか**双方の運転手にもけがはありません**でした。また、巻き込まれた歩行者もいませんでした。現場は片側1車線の直線道路で路面は**圧雪状態**でした。警察は、**路線バス**が何らかの原因で**対向車線にはみ出した**とみて事故の状況を調べています。

午後7時 **路線バス**が**乗用車**に追突 計5台が**玉突き**

◇気のゆるみ 事故は一瞬 命はひとつ◇

◇「ぼーっと運転」、漫然運転は**死亡事故**リスクが高い！◇

◇ながら(スマホ)運転、ナビを見ながら運転、わき見運転、**重大事故**◇

2023/12/24(日) 23:15

24日午後7時過ぎ、福岡県の国道で、**路線バス**が**乗用車**に追突し、衝撃で前方にいた**車両**に次々と**玉突き**でぶつかった。計5台が絡み、バスに**追突された乗用車**に乗っていた女性が腹部に痛みを訴え、**救急搬送**されました。現場は片側2車線の直線道路。

午後9時 **信号機のない丁字路交差点** **横断歩道**を渡っていた女性が **軽乗用車**にはねられ**重体**

軽乗用車運転の男性を**現行犯逮捕**

◇信号のない横断歩道、渡って来るかもしれない、「かもしれない運転」で、事故防止◇

◇信号のない横断歩道、「歩行者優先」◇

2023/12/26(火) 5:29

25日午後9時半頃、宮城県の県道の**信号機のない丁字路交差点**で、**横断歩道**を渡っていた女性(38)が**軽乗用車**にはねられ、病院に運ばれた際、意識はあったということですが、頭などを強く打ち**重体**です。警察は、**軽乗用車**を運転していた男性(46)を過失運転傷害の疑いで**現行犯逮捕**しました。