

# 帯広広尾道 カーブ、横転

カーブ特有の危険を意識し  
カーブの手前で十分減速

## 帯広広尾自動車道 左カーブ

大型タンクローリーが横転  
女性運転手が一時閉じ込め…病院搬送  
路面は、乾燥していました

2023/12/26(火) 11:59

26日午前10時10分ごろ、帯広市の帯広広尾自動車道の帯広川西ICの入口付近で「タンクローリーが単独で運転席を下にして横転している」などと目撃者から消防に通報がありました。

通報から約50分後の午前11時前、タンクローリーを運転していた50代の女性が救助され、左脇腹や脚に痛みを訴えて病院に搬送されました。

事故現場付近は左カーブになっていて路面は乾燥していました。

警察が事故の原因などを詳しく調べています。