

# 高所作業車 横転

高所作業車の「積み降ろし作業時」  
周囲の安全と「上方の確認」も忘れずに

千歳 高所作業車、横転  
作業員の男性

9メートルの高さから転落、死亡

作業員の男性は、立木の剪定作業中でした

2023/12/5(火) 21:24

5日午後2時半ごろ、千歳市の公園で木の伐採作業をしていた50代の男性が高所作業車から転落して死亡する事故がありました。

消防や警察によりますと、男性は約9メートルの高さに伸ばされた高所作業車に乗り、立ち木の剪定作業をしていたところ、何らかの理由で転落したとみられるということです。

警察が事故の経緯や身元の特定を急いでいます。