

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強  
タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実に行いましょう

### 《冬期間の事故防止》

- 天候・道路状況に応じた運転 ⇒ スピードダウン
- 視界不良時の車間距離の確保 ⇒ 事故を回避できる車間距離
- 交差点における安全確認の徹底 ⇒ 歩行者、信号、標識

### スピードダウンの徹底!

事故防止のため「早めの休憩を」  
～2時間走行、15分休憩～

### 《冬期間の労働災害防止》

- 走るな、転ぶぞ、屋外作業、凍結路面は目に見えないぞ
- 寒い外、心も体も、冷えている、あせると危ない、冬の外仕事

### 《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

《作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう》

車道に出て妻の車を誘導中に…  
午後5時 病院の前、駐車場から出ようとしていた  
74歳男性がコミュニティバスにはねられケガ  
バスには乗客なくケガ人なし  
現場は交通量が多く、見通しの良い県道

2023/12/26(火) 6:23

25日午後5時半ごろ、岐阜県の県道で、車道にいた男性(75)が町が運営するコミュニティバスにはねられ、転倒して頭を打ち病院に搬送されましたが意識はあり、軽傷とみられています。警察によりますと、事故があったのは男性の妻が通っている病院の前で、妻が駐車場から車を出そうとするのを車道に出て誘導していたところ、右折してきたバスにはねられたということです。現場は交通量が多く見通しの良い県道。

駐車中に…運転席のドアと柱に挟まれたか  
68歳女性搬送先病院で死亡

女性は、運転席のドアを開け、身を乗り出した状態で  
車をバック、後方にあった柱と衝突  
ドアと柱の間に挟まれた可能性が高い

2023/12/26(火) 9:15

25日午前11時半ごろ、宮城県の住宅の敷地内でこの家に住む女性(68)が運転する車が駐車場の柱に衝突し、女性が運転席のドアと柱の間に挟まれました。女性が挟まっているのを女性の夫が発見して消防に通報。女性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。現場の状況などから、女性は運転席のドアを開け身を乗り出した状態で車をバックさせている最中に後方にあった柱と衝突。ドアと柱の間に挟まれた可能性が高い。

ゆるやかなカーブ 片側1車線  
横断歩道を渡っていた女子高校生  
大型トラックにはねられ、骨盤骨折の重傷

大型トラック運転の男性、現行犯逮捕

- ◇カーブの先に、歩行者が道路を横断しているかもしれない
- ◇カーブの先に、停車している車両があるかもしれない

2023/12/25(月) 19:15

25日午前8時10分頃、宮崎県の県道で横断歩道を渡っていた高校2年生の女子生徒が大型トラックにはねられ、腰などを強く打って骨盤を骨折するなど重傷を負っていますが、命に別状はないということです。警察は大型トラックを運転していた会社員の男性容疑者(62)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕。事故現場は片側一車線の緩やかなカーブで、警察が当時の状況を調べています。