

大型トラックの タイヤ外れ 作業中の男性死亡

警察は、「タイヤ交換をした後は
定期的にナットの締付状態を確認したり、
不自然な音を感じたら
すぐに、安全な場所に停車してほしい」と、
注意を呼び掛けています

走行中の大型トラックのタイヤが外れ 路上で作業中の男性にぶつかり 首の骨などを折り、死亡 助手席側後輪のタイヤが外れていました (左後輪のタイヤ)

2023/12/2(土) 11:34

1日の午後4時まえ、青森県の自動車道で走行中の大型トラックからタイヤが外れ、道路で作業をしていた会社員の男性（32）に衝突しました。

男性は首の骨を折るなどして病院に運ばれましたが、およそ3時間後に死亡が確認されました。

警察などによりますと、会社員の男性は防雪柵の設置工事に伴う規制作業中で、男性と一緒に作業していた男性（63）も軽いけがをしました。

大型トラックは助手席側後輪のタイヤが外れていました。

警察が大型トラックを運転していた男性（60）に話を聞くなどして当時の状況を調べています。