

**脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強  
タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実に行いましょう**

**《作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう》**

**《冬期間の事故防止》**

- 天候・道路状況に応じた運転 ⇒ **スピードダウン**
- 視界不良時の車間距離の確保 ⇒ **事故を回避できる車間距離**
- 交差点における安全確認の徹底 ⇒ **歩行者、信号、標識**

**忘れるな！ あの瞬間のヒヤリハット**

**スピードダウンの徹底！**

**～2時間走行、15分休憩～**

**《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》**

**午後5時半 信号のない交差点  
横断歩道を渡っていた高齢女性**

**軽乗用車にはねられ死亡**

**軽乗用車運転の女性、現行犯逮捕**

◇信号のない横断歩道、渡って来るかもしれない◇

◇「かもしれない運転」で、事故防止◇

2023/12/14(木) 9:24

13日午後5時37分頃、大分県の信号のない市道交差点で横断歩道を渡っていた女性(94)が軽乗用車にはねられ、全身を強く打って病院で手当を受けていましたが、およそ3時間後に死亡しました。警察は軽乗用車を運転していた会社員の女性容疑者(56)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕して調べています。

**午後6時 右から横断していた高齢男性  
タクシーにはねられ死亡**

**現場は片側2車線で信号や横断歩道がない場所**

◇夜間 右からの横断歩行者は、『発見が遅れる』ので注意しましょう◇

◇横断歩道がない場所を横断することが、どんなに危険な事なのか◇

◇「人はいないだろう」と・・・漫然と運転することは危険です◇

2023/12/14(木) 12:27

13日午後5時50分頃、熊本県の市道で、男性(70)が運転していたタクシーが、タクシーから見て右側から左側に向かって道路を歩いて横断していた男性(87)をはねました。男性は全身を強く打ち、病院に搬送されましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。タクシーを運転していた男性と乗客1人にけがはありませんでした。現場は片側2車線で信号や横断歩道がない場所でした。警察が事故の詳しい原因を調べています。

**午後7時 信号や横断歩道のない場所  
横断中の高齢男性がライトバンにひかれ死亡  
現場付近には、商業施設があり、車通りの多い場所**

◇病院、スーパー、コンビニ、パチンコ店・・・付近に注意しましょう◇

◇「出て来るかも・・・しれない」◇

2023/12/14(木) 12:07

13日午後7時半ごろ、長野県で直進していたライトバンと、歩いて横断していた男性が衝突しました。男性は頭を打つなどして搬送先の病院で死亡が確認されました。ライトバンを運転していた男性(40)にけがはありませんでした。現場は信号や横断歩道のない直線道路で、付近には商業施設などもあり、車通りの多い場所だということです。