

機械に挟まれ 死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど

流れ作業におちいりやすくなります

機械に挟まれ、男性死亡 製糖工場で清掃作業中に

2024/1/8(月) 7:10

7日午前7時ごろ、鹿児島県の製糖工場で男性（35）がサトウキビの葉などを落とす精脱葉機に挟まれ、搬送先の病院で死亡しました。

警察によると、一人で機械の清掃作業をしていたとみられています。

現場周辺には他に複数人おり、男性が見当たらないことに気付いた1人が、精脱葉機のベルトコンベヤー部分に上半身の一部を挟まれた男性を見つけました。同署が原因や死因を調べている。