

**脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強  
タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実にいきましょう**

**アイスバーン スピードダウンと車間距離  
急ブレーキ、急ハンドルは禁物！ 慌てず焦らず走行しましょう**

**忘れるな！ あの瞬間のヒヤリハット**

**「冬道は 心の余裕と 車間距離」**

**スリップ事故に注意  
危険を予測し、あらかじめのスピードダウンをお願いします！**

**事故防止のため 「早めの休憩を」  
～2時間走行、15分休憩～**

**《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》**

**《作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう》**

## **阿寒町 重機に挟まれた男性死亡**

**山林で樹木の伐採作業中**

◇作業前は、『事前打合せ』◇

◇作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう◇

◇慣れてきた時ほど慎重に！ 慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります◇

2024年1月19日 16時34分

19日午前11時ごろ、釧路市阿寒町の山林で「樹木の伐採作業中に男性が重機に挟まれた」と同僚から相次いで通報がありました。男性は伐採した樹木を重機で集めていたとみられ、運転席と作業アームの間に挟まれていたということです。男性はまもなく死亡が確認されました。

**午後3時 道東道 十勝清水インター付近  
路面凍結、ゆるやかなカーブ 乗用車がガードロープに接触  
直後に…後続乗用車2台が相次いで衝突**

**さらに、この事故を受け…**

**後方200mで観光バスが停車中に、トラックが衝突**

**車5台が関係する事故 1人けが**

◇前方で…何が起こるかわかりません わき見は厳禁◇

◇前方で…何が起こるかわかりません 車間距離を十分にとりましょう◇

2024年01月22日 20時23分

22日午後3時半ごろ、道東自動車道下り線の十勝清水インターチェンジ付近で、乗用車が道路中央のガードロープに接触し、その直後に後ろから来た乗用車2台が相次いで衝突しました。さらにこの現場から200メートル後方では、この事故を受けて停車していた観光バスに、トラックが衝突する事故も起きました。この事故でトラックの運転手1人が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。また、観光バスの乗客19人にもけがはないということです。現場は片側1車線のゆるやかなカーブで当時路面は凍結していたということです。

**午後5時半 信号交差点 右折の乗用車にはねられ  
青信号で横断歩道を渡っていた女性、頭がい骨骨折の重傷**

**乗用車運転の女性を現行犯逮捕**

◇ショートカット右折をしない◇

◇ショートカット右折は、ミラーとピラーの「死角」をつくる、歩行者を「見落とす」◇

◇右折時は、「大きく曲がって」、ミラーとピラーの「死角」をつくらない◇

2024/1/23(火) 9:48

22日午後5時半ごろ、福島県の交差点で、乗用車が右折した際、青信号で横断歩道を渡っていた女性(56)をはねました。女性は頭蓋骨骨折などで重傷です。警察は、乗用車を運転していた女性(41)を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。乗用車運転の女性は「女性をはねたことに間違いはない」と容疑を認めています。