

**脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強
タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実にいきましょう**

《冬期間の事故防止》

- 天候・道路状況に応じた運転 ⇒ **スピードダウン**
- 視界不良時の車間距離の確保 ⇒ **事故を回避**できる車間距離
- 交差点における安全確認の徹底 ⇒ **歩行者、信号、標識**

スピードダウンの徹底!

**事故防止のため 「早めの休憩を」
～2時間走行、15分休憩～**

《冬期間の労働災害防止》

- **走るな、転ぶぞ**、屋外作業、凍結路面は目に見えないぞ
- **寒い外**、心も体も、冷えている、**あせると危ない**、冬の外仕事

《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

《作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう》

路面凍結 「車が横転している」

**午前8時半 千歳市長都で車が横転する事故
車を運転していた20代とみられる男性が意識不明の重体**

- ◇アイスバーン スピードダウンと車間距離◇
- ◇アイスバーンなどの凍結路面では◇
- ◇急ブレーキ、急ハンドルは禁物! 慌てず焦らず走行しましょう◇

2024/1/1(月) 12:24

1日午前8時半前、千歳市長都で「車が横転している」と近くを通りがかった人から消防に通報がありました。警察と消防によりますとこの事故で、車を運転していた20代とみられる男性が病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。警察によりますと路面は当時、凍結状態でした。

トンネル内でハンドル操作を誤り横転

横転した車に高速バスが衝突

乗用車に同乗していた男性が脇腹にワイパーが刺さるけが

- ◇トンネル内では車間距離がつまりやすいので、注意しましょう◇
- ◇トンネル内は、見通しが悪いので、対向車線へのはみ出し注意◇
- ◇トンネルに入ると、目が慣れるまでよく見えない状態になるので注意しましょう◇

2024/1/1(月) 10:41

31日午後10時50分ごろ、香川県の高松自動車道のトンネル内で、乗用車が横転し、後ろから来ていた高速バスと衝突しました。この事故で乗用車を運転していた女性が軽いけがを、同乗していた男性が脇腹にワイパーが刺さるけがをしましたが、いずれも命に別状はないということです。高速バスは、2人の乗客が乗っていましたが、けがはありませんでした。警察では乗用車がトンネル内でハンドル操作を誤り横転したとみて調べています。

信号機のない丁字路交差点

右折してきた軽乗用車にはねられ

横断歩道を歩いていた91歳の女性、大けが

- ◇ショートカット右折をしない (道路交通法にも禁止)◇
- ◇ショートカット右折は、ミラーとピラーの「死角」をつくる、歩行者を「見落とす」◇
- ◇右折時は、「大きく曲がって」、ミラーとピラーの「死角」をつくらぬ◇

2023/12/29(金) 11:32

28日午前9時前、長野県の信号のない丁字路交差点で、右折の軽乗用車にはねられ、横断歩道を歩いて渡っていた女性(91)、腰の骨を折るなどの大けがをしました。警察で軽乗用車を運転していた女性会社員(56)から事情を聞くなどして事故の原因を調べています。