

荷台から転落 死亡

転落を未然に防ぐ

『背中を荷台の外側に向けない』ようにする
(後ずさりは厳禁)

足を滑らせ、荷台からの転落に注意しましょう

荷台の雪下ろしにも、十分注意しましょう

荷台・道具の整理整頓で労災事故防止

トレーラーの荷台から転落 積み降ろし作業中の男性死亡 高さ2～3メートルの荷台から転落

2024/2/1(木) 7:51

31日午前9時50分ごろ、香川県の工場の埠頭で、「作業員が転落した、頭を打っている」と、別の作業員から消防に通報がありました。

転落したのは、作業員の男性（54）で、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。死因は外傷性第1頸椎骨折でした。

警察によりますと、男性は、船からクレーンでL字型の金属製の板をトラックに積み下ろしていた最中に、何らかの理由でトラックの荷台から転落したということです。

男性はトレーラーに積荷が積まれた状態の、高さ2～3メートルの荷台から転落したと見られていて、警察が事故の原因を調べています。