農機具横転
下敷き、死亡

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

重機・トラクターを運転するときは、
慣れてきた時ほど慎重に！

農業用運搬機が横倒し
下敷きになり
農作業の男性死亡

2024年2月12日（月）

11日午後4時半ごろ、愛媛県の休耕田で「男性が農作業用の運搬機の下敷きになっている」と近所の住民から消防に通報がありました。

救急隊が駆け付け、近くに住む農業の男性（85）を救助しましたが、その場で死亡が確認されました。

現場は雑草に覆われた休耕田内で、男性は発見された際、横倒しになった運搬機の下敷きになっていたということで、警察が運搬機が横転した原因などを調べています。