バックホー横転下敷き、死亡

重機･トラクターの積み降し時は

登坂板の位置

地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

重機･トラクターを運転するときは

慣れてきた時ほど慎重に！

バックホーが横転、下敷きに運転していた男性が死亡

川の護岸土木工事現場

2024/02/15

15日午前9時頃、福岡県の川の護岸土木工事中に「作業員が重機に挟まれて心肺停止状態となっている」と119番通報がありました。

警察によると、バックホーを操縦していたとみられる会社員の男性（46）が、横転したバックホーの下敷きになったという。

男性は病院に運ばれたものの、まもなく死亡が確認されました。

警察が、バックホーが横転した経緯などを調べています。