

# 音更 除雪のショベル バックで倉庫に突っ込む

除雪...

周囲の安全確認を確実に  
特に、バックには注意しましょう

## 音更町 除雪のタイヤショベルが バックで倉庫に突っ込む

運転席とハンドルの間に男性が挟まれ病院搬送

2024年02月16日

16日午前11時ごろ、音更町駒場の住宅で、「タイヤショベルと壁の間に人が挟まれたようだ」と消防に通報がありました。

消防が駆けつけたところ、除雪中のタイヤショベルが住宅の敷地にある倉庫に後ろから突っ込んだうえ、運転していた60代男性が、運転席とハンドルの間にはさまれた状態で見つかり、病院に搬送されましたが、意識はあるということです。

警察は、事故当時の詳しい状況を調べています。