トレーラーから
鉄板落下

「荷締め」を確実に行い、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

午前5時　トレーラーから落下した鉄板を
トレーラーから降りて
確認していた運転手の男性が
乗用車にはねられ意識不明の重体

交差点付近、トレーラーの周りに鉄板が散乱

2024/2/23(金)

23日午前5時ごろ、岐阜県の信号機のある県道の交差点付近で、大型トレーラーの運転手とみられる男性（54）が乗用車にはねられ意識不明の重体となっています。

男性はトレーラーから落下した積載物を確認しようとしてトレーラーから外に降りていたとみられています。

男性は頭蓋骨や右足を骨折し意識不明の状態で病院に搬送されました。

乗用車を運転していた男性（75）にケガはありませんでした。

事故当時は交差点の５０メートル先に大型トレーラーが停車していて、トレーラーの周りには積載物とみられる縦１メートル、横３０センチほどの鉄板約１５０枚が散乱していたということです。