下り坂、右カーブ

下り坂では
事前に十分なスピードダウンとシフトダウン

カーブ手前では
十分減速し
滑走スリップ、横滑りスピンに注意しましょう

下り坂の右カーブ、シャーベット路面
柵を突き破り、5メートル下に転落

児童施設のワンボックス
小中学生6人が重軽傷

「雪でハンドルをとられて、ブレーキがきかなくなった」

2024/2/27(火)

27日午前8時半すぎ、青森県の国道で男性9人が乗った児童施設の送迎のワンボックスカーが道路からはみ出し、柵を突き破って、4.6メートル下に転落しました。

11歳から15歳の小学生と中学生合わせて6人が搬送されました。

このうち15歳の中学生が鎖骨を、12歳の小学生が左腕の骨を折る重傷、ほかの4人は軽傷でした。

車両は、施設の男性職員が運転し小・中学生8人を乗せて学校に向かう途中だったということです。

施設によりますと運転手は聞き取りに対して「雪でハンドルをとられてブレーキがきかなくなった」と話しているということです。

緩い下り坂の右カーブで、事故当時路面はシャーベット状態でした。