服が巻き込まれ死亡

体を巻き込まれないような服装で作業しましょう

服のすそやそでがひらひらした服装は、絶対禁止

エスカレーターに服が巻き込まれ男性死亡

エスカレーターの手すり部分に上着の一部が巻き込まれた状態だった

2024/3/27(水)

26日午後9時ごろ、JR水戸駅構内の上りエスカレーターで、会社員の男性（72）の服がエスカレーターに巻き込まれ、男性が倒れているのが見つかりました。

男性は病院に搬送されたが、その後、死亡が確認されました。

見つかった当時、エスカレーターの手すり部分に上着の一部が巻き込まれた状態だったということで、警察が詳しい状況を調べています。