バックホー転落
下敷き、重体

重機・トラクターの操作は

慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は

登坂板の位置

地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

工事作業中のバックホー
7メートル下に転落
操作していた男性、下敷き、意識不明

2024/3/5(火)

5日午前9時ごろ、宮城県の市道で工事作業中だったとみられるバックホーが、道路からおよそ７メートル下の法面に転落しました。

バックホーを操作していたとみられる60代の男性は、一時、バックホーの下敷きになり、事故からおよそ1時間40分後に救助されましたが、消防の呼びかけには応じず、意識がない状態だということです。

警察が、当時の状況を詳しく調べています。