

踏切事故

踏切手前

確実な『一旦停止』と、左右の安全確認、先詰まりに注意

踏切通過時の基本中の基本

『窓を開け、音を聞き、左右確認』

踏切待ち中 スマホ操作はやめましょう

踏切 電車と軽乗用車が衝突 軽自動車の53歳男性が 顔の骨を折る重傷

乗客5人と運転士にけがなし

2024/4/15(月)

14日午後9時ごろ、滋賀県の遮断機がある踏切で、2両編成の普通電車と軽自動車が発生しました。

警察などによりますと、軽自動車を運転していた会社員の男性（53）が一時、車の中に閉じ込められ、その後、搬送されましたが、顔の骨を折るなどの重傷です。

電車の乗客5人と運転士に、けがはありませんでした。