

荷締め していなかった

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

荷崩れ等の事故を防止するため
固縛(荷締め)方法の再確認を徹底

荷締めされていない鉄製かごが 右折しようとした・・・トラックから落下 男性が下敷きに 男性は意識不明の状態 で病院搬送

2024/4/11

11日午前6時40分ごろ、兵庫県の市道で、走行中のトラックから鉄製のカゴが落下して、歩いていた60歳くらいの男性が下敷きになったということです。

男性は病院に運ばれましたが、意識不明の状態だったということです。
鉄製のカゴは高さが3mあまり、重さは100kg以上あるとみられ、固定していない状態で運ばれ、トラックが右折しようとしたところ落下したとみられています。

警察は過失運転傷害の疑いでトラックを運転していた会社員の男性容疑者(61)をその場で逮捕していて、事故の詳しい経緯を調べています。