

バックのトラックに 挟まれ、重体

バックは、とにかく「危険」
しっかり「安全確認」し
「ゆっくり」、「慎重」に！

自車の後方の状況を把握せずには・・・バック出来ない

見えないときは、いったん下車して安全確認

バックしてきたトラックと
道路わきに止まっていた
バックホーに挟まれ
男性作業員が意識不明の重体

トラックを運転していたのは、同じ建設会社に勤める男性
トラックから降りて初めて
男性が挟まれていることに気付いた

2024/4/2(火)

2日午前11時すぎ、徳島県で堤防の補強工事をしていた会社員の男性（61）が、道路脇に止まっていたバックホーと、バックしてきたトラックとの間に挟まれ、病院に運ばれましたが、気管を断裂するなどして意識不明の重体です。

トラックを運転していたのは、同じ建設会社に勤める男性（69）で、トラックから降りて初めて、男性が挟まれていることに気付いたということです。