

車線変更 バスに追突

『漫然とした』車線変更は、事故に直結！

ウinker・前方・後方・サイド・目視

これだけ確認して・・・ここで車線変更開始

車線変更した清掃車に追突される 路線バスの 乗員乗客にケガはありませんでした

清掃車はずみで乗用車にも接触

2024/5/7(火)

7日午前8時半頃、宮城県の国道で、路線バスが、後ろから走ってきた清掃車に追突されました。

警察によりますと事故当時、現場は道路が混雑していて、清掃車が左に車線変更した際、前方の路線バスに追突したということです。

また、清掃車は事故のはずみで右側を走っていた乗用車とも接触しました。

路線バスの乗員乗客合わせて3人を含め、この事故でけがをした人はいませんでした。

現場は、見通しの良い直線道路で、警察が当時の状況を詳しく調べています。