

トラックから 積荷落下

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動」するだけだから、「この位はいいだろう」

これは、絶対に危険!

荷崩れ等の事故を防止するため

固縛(荷締め)方法の再確認を徹底

トラックから足場材が落下 別のトラックに衝突、けが人なし 一時的に一車線規制

2024/5/21(火)

20日午後2時半ごろ、東京都の首都高で、トラックが運んでいた工事用の足場に使うパネル約30枚が落下し、別のトラックにぶつかったが、けが人はいませんでした。

パネルの回収作業のため、一時、一車線が規制されました。