

バック

後ろを歩いていた男性と衝突

バックは、とにかく「危険」

しっかり「安全確認」し、「ゆっくり」、「慎重」に！

自車の後方の状況を把握せずには・・・バック出来ない

まさか、人がいるとは思わなかった

まさか、人がいるのにバックしてくるとは思わなかった

ゴミ収集車がバックした際 後ろを歩いていた男性と衝突 男性は、転倒し、救急搬送

ゴミ収集車の運転手から、「人にぶつかった」と通報

2024/5/14(火)

14日午前6時45分ごろ、新潟県の一方通行の道路で、ゴミ収集車がバックした際に、後方を歩いていた60代男性と衝突し、男性が転倒する事故がありました。

男性は頭を打ち、頭部から出血。救急搬送されましたが、命に別条はないということです。

警察によりますと、ゴミ収集車の運転手から「人にぶつかった」などの通報があり、事故が発覚。