

重機の積降時 周囲の安全確認

重機の周りは、**死角だらけ**です

重機の作業範囲には
絶対に**立ち入らない**ようにしましょう

重機・農機具の**積み降ろし**作業時も
『周囲の安全』を確認しましょう

バックしてきた 道路舗装工事用の10tのローラーに 体を巻き込まれ 作業をしていた男性死亡

2024/4/23(火)

22日午後4時前、青森県の路上で道路の舗装作業をしていたところ、**走行中のロードローラーに体を巻き込まれ**、作業をしていた会社員の男性（49）が**骨盤を折る**などして、市内の病院に運ばれましたが、およそ2時間後に**死亡**が確認されました。

事故当時、現場では男性を含めて10人ほどが作業をしていて、男性は、**バック**してきた長さおよそ5メートル、総重量およそ**10トン**のロードローラーに巻き込まれたということです。

警察は、他の作業員から当時の状況を聞くなどして事故の原因を調べています。