

ベルトコンベアに 巻き込まれ

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

動いている機械には近付かない

ベルトコンベアに体が巻き込まれ 工場で作業中の男性負傷

2024/5/16(木)

15日午後、山口県にある工場で作業をしていた20代の男性がベルトコンベアに巻き込まれ、顔や首にけがをしました。

警察によりますと男性はベルトコンベアを動かす部分の軸であるシャフトを修理していたところ何らかの原因でローラーに体が巻き込まれたということです。

男性は病院に運ばれた当時意識はあり命に別状はないということです。警察で事故の詳しい状況や原因を調べています。