

バックホーと 川に転落、死亡

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に!

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

「重機が運転手とともに川に落ちた」 70代くらいの男性が バックホーと川に転落し、死亡

船の上で、橋脚の補強工事を行っていた
雨の影響で川の水かさ増す、水深7メートル

2024-05-28

28日午前10時すぎ、埼玉県の川に架かる橋で、「船の上で作業していた重機が運転手とともに川に落ちた」と作業員の男性から119番通報がありました。

警察と消防が現場に駆けつけたところ、小型バックホーと運転していた70代くらいの男性が川に転落していたということです。

消防が救出活動を行い、男性はおよそ2時間後に川の中から救出されましたが、その場で死亡が確認されました。

男性は他の作業員十数人と船に乗り、小型バックホーを使い橋の橋脚の補強工事を行っていたということです。

消防によりますと、事故当時、現場付近は雨の影響で普段より水かさが増していて、水深はおよそ7メートルだったということです。警察は男性が誤ってバックホーごと転落したとみて事故の詳しい状況を調べています。