

# バックホー横転 下敷き、死亡

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は  
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

## クレーン機能のない掘削用バックホー 2トンのコンテナバッグ吊り上げ バックホーが横転

バックホーの**下敷き**になり作業員**死亡**  
土木工事会社と現場責任者を書類送検

2024/06/12(水)

2022年6月3日、宮城県の**工事現場**でセメントの入った重さおよそ**2トン**のコンテナバッグを吊り上げていたバックホーが横転し、バックホーの下敷きになった作業員が**死亡**した事故で、労働基準監督署は12日、**作業員が勤めていた建設会社**と**現場責任者**の男性を検察庁に労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。

労働安全衛生法では**クレーン機能のないバックホー**を荷の吊り上げなど**別の用途で使う**ことを**制限**していますが、会社と責任者の男性はこれに違反した疑いが持たれています。