

中央分離帯 隙間から、右折

まさか

中央分離帯の間から出て来るとは・・・注意しましょう

中央分離帯は、草木が伸びて
「死角」が多いので注意しましょう

中央分離帯の隙間を抜けて 軽乗用車が右折

対向車線から直進してきた軽乗用車と衝突

2台とも横転し、運転手2人けが

2024/5/31(金)

30日午後10時10分頃、宮城県の国道で、直進していた軽乗用車と、対向車線から右折してきた軽乗用車が衝突しました。

この事故で軽乗用車は2台とも横転し、片方の車を運転していた男性は首やひざに、もう片方の車を運転していた女性は腰にけがをして、病院に運ばれました。

現場は片側3車線の見通しの良い直線道路で、信号はありませんでした。警察によりますと、対向車線の軽乗用車は中央分離帯の隙間を抜けて右折したということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。