

# クレーンで吊り上げた 鉄骨が落下

「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと

『逃げ場』の確保

鉄板、鋼材、資材の積み降し作業中の  
手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう

クレーンで吊り上げた

鉄骨が落下

12階建てビル建設現場

近くで作業していた男性

ビルの屋上から10階部分に落下し

その後、搬送先の病院で死亡

2024/7/30(火)

30日午前10時ころ、東京都の12階建てのビルの建設現場でクレーンに吊り上げられていた複数の鉄骨が落下し、近くで作業をしていた作業員の20代の男性が巻き込まれました。

男性はビルの屋上から10階部分に落下しその後、搬送先の病院で死亡が確認されました。

警視庁は業務上過失致死の疑いも視野に事故の原因などを詳しく調べています。